

● 主な経過

※災害対策本部へ報告があった情報や気象情報などを基に作成
 ※被害などの状況は対策本部に報告があった時間を記載
 (ただし、鴨川の決壊の時間は推定時間を記載しています)

- 9月15日 18:48 近江西部に大雨警報発表
 21:13 近江西部に洪水警報発表
 16日 0:20 高島市に土砂災害警戒情報発表
 1:15 災害警戒本部立ち上げ
 4:18 災害対策本部へ移行
 4:30 国道367号 環境センター付近土砂流出
 県道畑勝野線(高島富坂)に土砂流出
 4:35 国道367号桑野橋~古川 土砂崩れ
 5:00頃 宮野(野田橋)下流の鴨川右岸が決壊
 5:05 高島市に特別警報(大雨)発表
 高島鴨地域で床上、床下浸水の報告
 6:24 高島出鴨で3名救出(消防)
 6:28 滋賀県警機動隊出動
 6:40 自衛隊に派遣要請
 6:50 今津角川入り口2か所土砂流出
 7:24 安曇川町下小川で5名救出(消防)
 7:24 安曇川川島堤防一部損壊との連絡
 8:03 高島で4名救出(消防)
 8:25 今津町大床 流木により落橋
 10:45 県防災ヘリによる被害状況調査開始
 10:56 鴨で透析患者を救出し今津病院へ搬送(消防)
 12:18 高島鴨で車内に取り残されている男性救助(消防)
 14:45 高島鴨川決壊個所の応急処置
 15:15 安曇川馬場土砂崩れ
 16:00 高島等で28名救出(消防、自衛隊)
 16:13 近江西部大雨・洪水警報解除
 16:31 高島南鴨で6名救出(消防)
 17:45 高島中溝 土砂崩壊
 :



豪雨襲来の記録
 猛威をふるった豪雨の記録を掲載します。

⑩安曇川スポーツセンターが浸水(安曇川町青柳) ⑪国道367号 保坂~三ツ石間 道路が崩れる
 ⑫水道施設が安曇川の濁流にのまれた(朽木荒川) ⑬勢いよく流れる濁流(朽木大野)
 ⑭車に取り残された男性を国道161号バイパスからクレーン車で救助(高島鴨)
 ⑮浸水により米袋が散乱。農業にも甚大な被害が(朽木野尻)
 ⑯河川がはん濫(新旭町太田) ⑰安曇川に設置していたやな(漁業)が消失 ⑱自衛隊が救助活動(高島南鴨)

①濁流が流れる中での救助活動(高島出鴨) ②道路に木材が流れた(高島南鴨)
 ③道路に岩が落ちてきた(高島黒谷) ④住居の中にたまった泥。ふすまに濁水が流れた時の跡が残る
 ⑤水路がはん濫。民家に流れないように土のうで防いだ(マキノ町浦) ⑥家屋のすぐ裏手の土砂が崩れた(今津町椋川)
 ⑦集落内に浸水する濁流(今津町岸脇) ⑧橋を越える勢いで流れる石田川。その後、大床橋が落橋。(今津町大床)
 ⑨土砂崩れで小屋が押し流された(高島中溝)